

PNEUSERVIS HANZELKA s.r.o.

pneu-disky-servis

Ceník – oprava brzdných kotoučů (výměna brzd.desek,vibrace,špatná funk.ABS atd.)

Přední : 1Ks

- 13“ kotouč - 250.-Kč
- 14“ kotouč - 350.-Kč
- 15“ kotouč - 450.-Kč
- 16“ kotouč - 650.-Kč
- 17“ kotouč - 750.-Kč
- 18“ kotouč - 850.-Kč

Zadní : 1ks

(při výměně zadních desek je tato oprava vždy nutná – jinak je funkčnost zadních brzd snížena o 50%)

- zad.kotouč – 350.-Kč

